

**Détails véhicule**

VIN	VR7BAHNEA NE015454	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-075-FC	Modèle	NEW C4 PTECH 100 BVM6 6.3 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/03/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	40 598 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**



Date d'évaluation	31/08/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓










Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓

**Pneumatiques**

Continental 195/60/18 H Eté 5.0 mm		Continental 195/60/18 H Eté 4.5 mm	
Goodyear 195/60/18 H Eté 4.4 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 4.2 mm	

**Dommages**

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
	Elément	Nettoyage intérieur																							
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
Elément	Haut de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
	Elément	Porte																							
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 18'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Enjoliveur 18'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 18'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Enjoliveur 18'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Haut de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Béquet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Béquet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Béquet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Enjoliveur 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Coupé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

**Commentaires**

PneuAVD Continental 195/60/18 H 4.5 Mm  
 PneuARD Goodyear 195/60/18 H 4.2 Mm  
 PneuARG Goodyear 195/60/18 H 4.4 Mm  
 PneuAVG Continental 195/60/18 H 5.0 Mm