

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKM0 PR023557	Kilométrage	12 037 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GJ802QE	Date d'immatriculation	26/09/2022	Cylindrée	1968
Marque	CUPRA	Niveau carburant	50 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Formentor-KM7-2020	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	Berline	Nb de places	4	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/04/2024	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	Louveo

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -	Outilage de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -			Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -				
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques
Goodyear 245/45/18 W Eté 6.0 mm
Goodyear 245/45/18 W Eté 6.2 mm
-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 245/45/18 W Eté 6.7 mm
Goodyear 245/45/18 W Eté 6.7 mm

Dommages

1		Elément	Carnet de garantie	Elément	Double clefs
		Position	-		-
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		
2		Elément	Carnet de garantie	Elément	Double clefs
		Position	-		-
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		

3  ●	Elément Révision Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4  ● ●	Elément Capot Position - Dommages Dépôt chimique Intensité - Opération Réparation
5  ● ●	Elément Tapis Position - Dommages Troué Intensité - Opération Smart Repair	6  ● ●	Elément Spoiler Position Arrière Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Acceptable (Pour mémoire)
7  ● ●	Elément Pavillon Position - Dommages Dépôt chimique Intensité - Opération Réparation		