

### Détails véhicule

VIN	VF3CCHMRP KW006941	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-316-DZ	Modèle	208R 5P ACT PTECH 82 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/01/2019	Année	2019	Couleur	Bleu Encre
Odometre	12 873 km	Cylindrée	-	Capitonnage	7BFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	108
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/08/2019	Parc	MARTIGUES - FILIPPI	
				
				
				
				

### Equipements génériques


Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓		
Crochet de remorquage	✓		

### Pneumatiques

Kleber 185/65/15 T Eté 6.2 mm		Kleber 185/65/15 T Eté 6.0 mm		Kleber 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Kleber 185/65/15 T Eté 6.6 mm		Kleber 185/65/15 T Eté 6.7 mm		

### Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 15' Avant Gauche Rayure - Pour mémoire	Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Malfaçon - Réparation
2					

<b>3</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>4</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Malfaçon																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Malfaçon																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>5</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	<b>6</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	-	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Tapis																						
Position	-																						
Dommages	Brûlé																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
<b>7</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>8</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Malfaçon																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Bas de caisse																						
Position	Droit																						
Dommages	Malfaçon																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>9</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>10</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Malfaçon																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>11</b>  <span style="display: block; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin: 10px auto; text-align: center;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

### Commentaires

PneuAVG Kleber 185/65/15 T 6.2 Mm  
 PneuARD Kleber 185/65/15 T 6.7 Mm  
 PneuARG Kleber 185/65/15 T 6.6 Mm  
 PneuAVD Kleber 185/65/15 T 6.0 Mm  
 PneuAR Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm