









Détails véhicule

VIN	VF3CCHNPS JW115339	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FA-566-VA	Modèle	208R 5P ALL PTECH S&S 110 BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/10/2018	Année	2018	Couleur	Bleu Encre
Odometre	12 626 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0LFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/06/2019	Parc	LIMAY		
					
					

Equipements génériques

--

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef Pliip	✓

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm		Kleber 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Michelin 195/55/16 H Eté 6.2 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 6.5 mm		

Dommages

1		Élément	Porte	2		Élément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Malfaçon			Dommages	Malfaçon
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Tapis																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.5 Mm
 PneuAR Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.2 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm