









Détails véhicule

VIN	VF3CUHNZ6 JY053273	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-632-PB	Modèle	2008R ALL 12PTECH 110CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	20 692 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	103
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	01/09/2019	Parc	BASTIA Filcar		
					
					

Equipements génériques

--



Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.3 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 3.5 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.3 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.3 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/16 H 6.3 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 3.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 5.3 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.3 Mm