

Détails véhicule

VIN	VF3YB2MFB 12F18471	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EQ-096-BM	Modèle	BOXER PREM PK 333 L2H2 130CH BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/08/2017	Année	2017	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	27 823 km	Cylindrée	-	Capitonnage	35FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.MOYEN H2 14	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	163
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/11/2019	Parc	LIMAY

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours		Clef Plip	
Cric			

Pneumatiques

215/70/15 S Eté 6.1 mm nexen		215/70/15 S Eté 6.6 mm nexen		215/70/15 S Eté 7.0 mm nexen
215/70/15 S Eté 8.2 mm nexen		215/70/15 S Eté 8.3 mm nexen		

Dommages

1		Elément arrêt ou tirant de porte Position Avant Gauche Dommages Déréglé Intensité - Opération Réglage	2		Elément Feu clignotant latéral Position Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
3		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	4		Elément Panneau latéral Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Bas de caisse Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	6		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
7		Elément Baguette d'aile Position Arrière Gauche Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	8		Elément Bloc feu AR (d'aile) Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
9		Elément Serrure de porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange	10		Elément Pare-choc non peint Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11		Elément Jante tôle 15' Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange	12		Elément Enjoliveur de goujon Position Arrière Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
13		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	14		Elément Baguette d'aile Position Latéral Droit Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
15		Elément Porte Position Latéral Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	16		Elément Baguette de porte Position Latéral Droit Dommages Déformé Intensité - Opération Echange
17		Elément Bas de caisse Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	18		Elément Feu clignotant latéral Position Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange

19  Elément Rétroviseur électrique Position Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	20  Elément Aile Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
21  NO IMAGE AVAILABLE	22  NO IMAGE AVAILABLE
23  NO IMAGE AVAILABLE	24  NO IMAGE AVAILABLE

Commentaires

PneuARD 215/70/15 S 8.3 Mm nexen
 PneuAVD 215/70/15 S 6.6 Mm nexen
 PneuAVG 215/70/15 S 6.1 Mm nexen
 PneuAR 215/70/15 S 7.0 Mm nexen
 PneuARG 215/70/15 S 8.2 Mm nexen