

Détails véhicule

VIN	VF37BBHY6 JJ583722	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EV-617-CQ	Modèle	PARTNER PREM L2 16BHD1 100CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/02/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	32 123 km	Cylindrée	-	Capitonnage	O1FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/12/2019	Parc	TOULOUSE		
					
					

Equipements génériques

--




Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

Documents techniques













Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

195/65/15 T Eté 3.0 mm champiro		195/65/15 T Eté 3.0 mm champiro		195/65/15 T Eté 7.0 mm champiro
195/65/15 T Eté 4.5 mm champiro		195/65/15 T Eté 4.5 mm champiro		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait échange</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Forfait échange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Brin d'antenne																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait échange																								
Elément	Panneau latéral																								
Position	Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc non peint</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc non peint	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc non peint																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Panneau latéral																								
Position	Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Latéral Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Bas de caisse																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Destickage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Destickage</td></tr> </table>	Elément	Destickage	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Destickage	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Destickage																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Destickage																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAR 195/65/15 T 7.0 Mm champiro
 PneuARG 195/65/15 T 4.5 Mm champiro
 PneuARD 195/65/15 T 4.5 Mm champiro
 PneuAVD 195/65/15 T 3.0 Mm champiro
 PneuAVG 195/65/15 T 3.0 Mm champiro
 Process kilométrage modifié