

**Détails véhicule**

VIN	VF15R220A 60257962	Marque	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EV-119-YD	Modèle	Clio 0.9 TCE 90	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/03/2018	Année	2018	Couleur	Gris Métal
Odometre	43 678 km	Cylindrée	898	Capitonnage	Beige
Carburant	-	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	5		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	13/02/2020	Parc	FLEURY	
				
				

**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

**Eléments amovibles**

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

**Documents techniques**
**Pneumatiques**

Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Continental 195/55/16 H Eté 4.0 mm	
Continental 195/55/16 H Eté 6.0 mm		Continental 195/55/16 H Eté 6.0 mm	

**Dommages**

1		Elément Jante alu 16"	Position Avant Droit	Elément Capot
		Position	-	Position
		Dommages	Rayure	Dommages
		Intensité	-	Intensité
		Opération	Forfait réparation	Opération
2				

## DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Motif de calandre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Motif de calandre	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Motif de calandre																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement &amp; Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 16'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Jante alu 16'																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	-	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement &amp; Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Tapis																								
Position	-																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								