

Immatriculation	<b>FC844BK</b>	Kilométrage	<b>33117</b>
N° de chassis	<b>VF1R9800062125958</b>	1ère immatriculation	<b>27/11/2018</b>
Marque	<b>RENAULT Clio</b>	Nb de places	
Modèle	<b>CLIO4 5P TCE90 INTENS</b>	Couleur	<b>Noir</b>
Genre	<b>VP</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Energie	<b>Super</b>	Propriétaire	
Carrosserie	<b>Berline 5P</b>	Parc	<b>Mitry</b>
		Date de relevé	<b>21/02/2020</b>

Pneu AVG  
**195/55 R16**  
**Usure (prof.restante) : 6.0**

Pneu AVD  
**195/55 R16**  
**Usure (prof.restante) : 6.0**

Pneu ARG  
**195/55 R16**  
**Usure (prof.restante) : 6.2**






Pneu ARD  
**195/55 R16**  
**Usure (prof.restante) : 5.5**

Pneu SEC  
**185/65 R15**  
**Usure (prof.restante) : 0.0**



Carnet d'entretien	✓	Kit anticrevaison	✗	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Nb de portes	<b>5</b>	Double de clé	✗	Genre	<b>VP</b>
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	<b>100%</b>

- ✓ - Vitres électriques AV : OUI
- ✓ - Vitres électriques AR : OUI
- ✓ - Bluetooth : OUI
- ✓ - Barres de toit : NON
- ✓ - Accoudoir central AV : NON
- ✓ - Accoudoir central AR : NON
- ✓ - Climatisation automatique : OUI
- ✓ - Climatisation manuelle : NON
- ✓ - Jantes alliage : OUI
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : OUI

Localisation	Nature	Méthode de réparation
PRISE EN CHARGE PEINTURE	Rayure superficielle	Peinture
PARE-CHOC AV	Enfoncement moyen	Peinture + Réparation
		
AILE AVG	Rayure superficielle	Polish
JANTE ALU	Rayure moyenne	Peinture
		
JANTE ALU	Rayure moyenne	Peinture
		
PNEU SECOURS	Manquant	Remplacement
		
JANTE TOLE	Manquant	Remplacement
		
SUPPORT DE ROUE DE SEC.	Cassé	Remplacement



AILE ARD

Enfoncement moyen

Peinture + Réparation



JANTE ALU

Rayure moyenne

Peinture



ENTREE

Rayure moyenne

Peinture



JANTE ALU

Rayure profonde

Peinture + Réparation

