

Détails véhicule

VIN	VF3MCBHW JL022085	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-394-PB	Modèle	5008 V2 GT LINE 16BHDI 120CH S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	23 605 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/10/2019	Parc	FIGARI FILCAR		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✗
Sur tapis ARG	✗
Sur tapis AVD	✗
Sur tapis AVG	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm



-/- Galette 7.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 7.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Dommages

1 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	2 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Nettoyage intérieur																						
Position	-																						
Dommages	Non réalisé																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait																						
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
3 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Entrée de porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
5  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
7  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Entrée de porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Double clefs																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Pour mémoire																						
9 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 7.5 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 Process kilométrage modifié