








Détails véhicule

VIN	VF3PSCFBD JR242320	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-675-EA	Modèle	108 5P STY VT1 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/04/2019	Année	2019	Couleur	NOIR CALDERA MÉTALLI
Odometre	32 348 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/02/2020	Parc	LIMAY		
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques




Roue de secours






Double clefs







Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Eté 4.2 mm		Continental 165/60/15 H Eté 4.8 mm	
Continental 165/60/15 H Eté 6.0 mm		Continental 165/60/15 H Eté 6.0 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Enjoliveur 15'
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Forfait réparation
		Elément	Pare-choc complet			Elément	Enjoliveur 15'
		Position	Arrière			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Pour mémoire

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Motif capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Motif capot	Position	-	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Motif capot																								
Position	-																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVG Continental 165/60/15 H 4.2 Mm
 PneuARG Continental 165/60/15 H 6.0 Mm
 PneuARD Continental 165/60/15 H 6.0 Mm
 PneuAVD Continental 165/60/15 H 4.8 Mm