









Détails véhicule

VIN	VF3CUHMRP KY082529	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-530-LV	Modèle	2008R SIGNATURE PTECH 82 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	25 170 km	Cylindrée	-	Capitonnage	59FM
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/01/2020	Parc	VITROLLES		
					
					

Equipements génériques

--



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓



Documents techniques





Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 6.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.5 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.6 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.2 mm		

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Pour mémoire

3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Goodyear 195/60/16 H 6.6 Mm
 PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 5.5 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.2 Mm