

Détails véhicule

VIN	VF3M45GFR KS296598	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FH-740-NP	Modèle	5008 V2 GT LINE PTECH 180 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/07/2019	Année	2019	Couleur	EMERALD CRYSTAL META
Odometre	19 752 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/11/2019	Parc	TOULOUSE		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques
Cric	✓	Porte documents
Cache bagages	✓	Manuel d'utilisation
Sur tapis ARD	✓	Carnet de garantie
Sur tapis ARG	✓	Double clefs
Sur tapis AVD	✓	
Sur tapis AVG	✓	

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.3 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 6.3 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm	

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Nettoyage intérieur - Non réalisé - Forfait	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de porte Arrière Gauche Enfoncement - Echange
			NO IMAGE AVAILABLE				

DEKRA Automotive Solutions

3  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	4  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Extension d'aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
5  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm