









Détails véhicule

VIN	ZFA312000 0JC05254	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-997-DF	Modèle	500 1.2 69CV	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/05/2019	Année	2019	Couleur	Noir Métal
Odometre	22 783 km	Cylindrée	1242	Capitonnage	Gris
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	3	Vitesses	5		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/06/2020	Parc	TOULOUSE		
					
					

Equipements génériques

Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓





Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outillage de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques
Pneumatiques

Michelin 185/55/15 H Été 5.0 mm			Michelin 185/55/15 H Été 5.0 mm			Michelin 185/55/15 H Été 5.0 mm		--- M Galette 3.0 mm
Michelin 185/55/15 H Été 5.0 mm			Michelin 185/55/15 H Été 5.0 mm					

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	2		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Jante alu 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Élément	Jante alu 15'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Élément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Élément	Jante alu 15'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Élément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Élément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Élément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

5

Élément	Jante alu 15"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation