

Détails véhicule

VIN	VF3CCHMZ6 JT043449	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-946-LN	Modèle	208 1.2 PURETECH 82 CV FR ONLY	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/05/2018	Année	2018	Couleur	Blanc Laqué
Odometre	63 242 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Blanc
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	22/05/2022
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/06/2020	Parc	Lyon LYSC96		

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓



Pneumatiques

Pirelli 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Pirelli 195/55/16 H Eté 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 3.0 mm	

Dommages

1		Elément	Plage arrière	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Arrière Droit
		Dommages	Manquant	Dommages	Coupé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Echange	Opération	Echange

2	
---	--

3		Elément Compresseur kit secours Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	4		Elément Recharge kit secours Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
5		Elément Jante alu 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	6		Elément Jante alu 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
7		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	8		Elément Grille de calandre Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
9		Elément Capot Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Motif capot Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
11		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12		Elément Tapis Position - Dommages Coupé Intensité - Opération Echange
13		Elément Pavillon Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	14		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
15		Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	16		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
17		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	18		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation

19

Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange