

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNYH JS164898	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-375-BP	Modèle	3008 V2 ACT PTECH 130CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/05/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	29 655 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	117
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/09/2019	Parc	AJACCIO Filcar	
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗
Crochet de remorquage	✓		

Pneumatiques

Michelin 215/65/17 V Eté 3.0 mm		Michelin 215/65/17 V Eté 3.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 215/65/17 V Eté 4.0 mm		Michelin 215/65/17 V Eté 3.3 mm		

Dommages

1		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	2		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
3		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	4		Elément Capot Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage

DEKRA Automotive Solutions

5  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> 7  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> 9  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	Elément	Jante alu 17'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	6  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> 8  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu																																																		
Position	Arrière Droit																																																		
Dommages	Usé																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Echange																																																		
Elément	Jante alu 17'																																																		
Position	Avant Droit																																																		
Dommages	Rayure																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Smart Repair																																																		
Elément	Prise en charge																																																		
Position	-																																																		
Dommages	-																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Peinture																																																		
Elément	Pneu																																																		
Position	Avant Droit																																																		
Dommages	Usé																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Echange																																																		
Elément	Porte																																																		
Position	Avant Droit																																																		
Dommages	Enfoncement																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Smart Repair																																																		

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/65/17 V 3.0 Mm
PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
PneuAVD Michelin 215/65/17 V 3.0 Mm
PneuARD Michelin 215/65/17 V 3.3 Mm
PneuARG Michelin 215/65/17 V 4.0 Mm