

Détails véhicule

VIN	VF70PHNZB JE531990	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-130-ER	Modèle	C4 Cactus 1.2L 110CV S&S	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	09/05/2018	Année	2018	Couleur	Blanc Laqué
Odometre	75 036 km	Cylindrée	1199	Capitonnage	Beige
Carburant	-	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	5		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/06/2020	Parc	FLEURY		
					
					

Equipements génériques


Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Antibrouillards	✓
Radars de recul	✓

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques

Pneumatiques

Kleber 205/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm		Kleber 205/50/17 V Toutes saisons 6.0 mm	
Kleber 205/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm		Kleber 205/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm	

Dommages

1		Elément Jante alu 17' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	2		Elément Jante alu 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
3		Elément Extension d'aile Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	4		Elément Capot Position - Dommages Eclat Intensité - Opération Forfait réparation

5


Elément	Joint de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

7


Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9


Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6


Elément	Tapis
Position	-
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

8


Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10


Elément	Garniture intérieure de coffre
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation