

**Détails véhicule**

VIN	VF1R87000 62940108	Marque	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-584-YJ	Modèle	Captur TCE 150 CV	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/05/2019	Année	2019	Couleur	Gris Métal
Odometre	30 806 km	Cylindrée	1333	Capitonnage	Noir
Carburant	Essence	Carrosserie	Monospace	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	5	Vitesses	6		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	30/06/2020	Parc	TOULOUSE		
					
					

**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Boite Automatique	✓



**Eléments amovibles**


**Documents techniques**


**Pneumatiques**

Continental 205/55/17 V Eté 5.0 mm			Continental 205/55/17 V Eté 5.0 mm		-/- M Galette 3.0 mm
Continental 205/55/17 V Eté 5.0 mm			Continental 205/55/17 V Eté 5.0 mm		

**Dommages**

<b>1</b>		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	<b>2</b>		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation

<b>3</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>4</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Brin d'antenne																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
<b>5</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Jante alu 17'</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation												
Elément	Jante alu 17'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait réparation																						