









Détails véhicule

VIN	VR3FHEHYR KY212933	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FL-726-VE	Modèle	508 V2 GT LINE BHD1 160 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/11/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	7 703 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/06/2020	Parc	TOULOUSE		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques











Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 W Eté 5.5 mm			Michelin 235/45/18 W Eté 5.3 mm		-/- M Galette 3.0 mm
Michelin 235/45/18 W Eté 6.0 mm			Michelin 235/45/18 W Eté 6.0 mm		

Domages

1		Elément	Coquille de rétroviseur	2		Elément	Pneu
		Position	Droit			Position	Avant Droit
		Domages	Rayure			Domages	Coupé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Phare LED</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Phare LED	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Phare LED																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/45/18 W 5.3 Mm
 PneuARG Michelin 235/45/18 W 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 W 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 235/45/18 W 6.0 Mm
 PneuAR -/- M Galette 3.0 Mm