


Détails véhicule

VIN	ZFA312000 0JC05956	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-867-DF	Modèle	500C 1.2 8v Lounge	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/05/2019	Année	2019	Couleur	Gris Métal
Odometre	21 893 km	Cylindrée	1242	Capitonnage	Beige
Carburant	-	Carrosserie	Cabrio	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	2	Vitesses	5		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/07/2020	Parc	FLEURY		
 		 		 	
 					

Equipements génériques

Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Toit ouvrant	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓

Documents techniques




--	--

Pneumatiques

Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm		Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm	
Continental 185/55/15 H Eté 6.0 mm		Continental 185/55/15 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1 	Elément	Jante alu 15'	2 	Elément	Pare-choc complet
	Position	Avant Droit		Position	Avant
	Dommages	Rayure		Dommages	Rayure
	Intensité	-		Intensité	-
	Opération	Forfait réparation		Opération	Forfait réparation

3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement & Eclat</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Forfait réparation</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Bas de caisse</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Bas de caisse																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Forfait réparation</td> </tr> </tbody> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation													
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								