

Détails véhicule

VIN	VF3CUHMRP KY087872	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-572-ZQ	Modèle	2008R SIGNATURE PTECH 82 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/05/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	30 861 km	Cylindrée	-	Capitonnage	59FM
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/03/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques

Equipements génériques		Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Clé Plip	✓	Double clefs	✗
Plage arrière	✓				

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.2 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.1 mm		-/- Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.3 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.5 mm		

Dommages

1		Elément Bas de Pare-choc Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	2		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
3		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	4		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait

DEKRA Automotive Solutions

5	 	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6	 NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
7	 	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair													
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

Commentaires

Parc de stockage : HORDAIN