

Détails véhicule

VIN	VR7A45GFR KL047601	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-321-NA	Modèle	C5 AIRCROSS PTECH 180 S&S EAT8 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 328 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/02/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
 		 		 	
 					

Equipements génériques

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Michelin 235/55/18 H Eté 6.0 mm			Michelin 235/55/18 H Eté 5.7 mm		--/ Galette 7.0 mm
Michelin 235/55/18 H Eté 6.6 mm			Michelin 235/55/18 H Eté 6.0 mm		

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Motif capot
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Spoiler																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/55/18 H 5.7 Mm
 PneuARD Michelin 235/55/18 H 6.0 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/55/18 H 6.6 Mm
 PneuAVG Michelin 235/55/18 H 6.0 Mm