

Détails véhicule

VIN	VF77BBHY6 JJ689264	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-096-KT	Modèle	BERLINGO V3 VU M BHDI 100 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/05/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	64 883 km	Cylindrée	-	Capitonnage	O1FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON COURT	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/07/2020	Parc	MARTIGUES - FILIPPI
-------------------	------------	------	---------------------



Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Triangle	✓		
Cric	✓		

Pneumatiques



Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Coquille de rétroviseur Gauche Rayure -	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure -
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Panneau latéral Droit Enfoncement -	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Latéral Droit Rayure -

5  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Bas de caisse																						
Position	Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
7  	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Coquille de rétroviseur																						
Position	Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Kleber 195/65/15 7.0 Mm
 PneuAVG Kleber 195/65/15 7.0 Mm
 PneuARD Kleber 195/65/15 7.0 Mm
 PneuARG Kleber 195/65/15 7.0 Mm
 PneuAR Kleber 195/65/15 7.0 Mm