

Détails véhicule

VIN	VF37BBHY6 JJ767672	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EZ-023-VY	Modèle	PARTNER PREM PK L2 16BHDI 100CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/08/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	41 488 km	Cylindrée	-	Capitonnage	O1FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	-	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/07/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Firestone 195/65/15 T Eté 5.7 mm		Firestone 195/65/15 T Eté 6.6 mm	
195/65/15 T Eté 5.0 mm champiro		195/65/15 T Eté 5.4 mm champiro	

Dommages

1		Elément Double clefs	Elément Enjoliveur 15'
		Position -	Position Avant Gauche
		Dommages Manquant	Dommages Cassé
		Intensité -	Intensité -
		Opération Pour mémoire	Opération Echange
2		Elément Enjoliveur 15'	Elément Enjoliveur 15'
		Position Arrière Gauche	Position Avant Droit
		Dommages Cassé	Dommages Rayure
		Intensité -	Intensité -
		Opération Echange	Opération Forfait réparation
3		Elément Enjoliveur 15'	Elément Enjoliveur 15'
		Position Arrière Gauche	Position Avant Droit
		Dommages Cassé	Dommages Rayure
		Intensité -	Intensité -
		Opération Echange	Opération Forfait réparation
4		Elément Enjoliveur 15'	Elément Enjoliveur 15'
		Position Avant Gauche	Position Avant Droit
		Dommages Cassé	Dommages Rayure
		Intensité -	Intensité -
		Opération Echange	Opération Forfait réparation

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément	Coquille de rétroviseur		Elément	Nettoyage intérieur
		Position	Gauche			-
6		Dommages	Rayure			Non réalisé
		Intensité	-			-
7		Opération	Smart Repair		Elément	Porte
		Elément	Pavillon			Arrière Gauche
8		Position	-			Enfoncement
		Dommages	Enfoncement			-
9		Intensité	-		Elément	Réparation
		Opération	Réparation			-
10		Elément	Pare-choc non peint		Elément	Porte
		Position	Arrière			Latéral Droit
11		Dommages	Rayure			Enfoncement
		Intensité	-			-
12		Opération	Réparation		Elément	Coquille de rétroviseur
		Elément	Bas de caisse			Droit
13		Position	Droit			Rayure
		Dommages	Rayure			-
14		Intensité	-		Elément	Réparation
		Opération	Réparation			-
15		Elément	Pare-brise		Elément	Prise en charge
		Position	-			-
16		Dommages	Eclat			-
		Intensité	-			-
17		Opération	Smart Repair		Elément	Peinture
		Elément	Eléments adjacents			-
18		Position	-			-
		Dommages	Peinture			-
		Intensité	-			-
		Opération	Peinture			-

Commentaires

PneuARG 195/65/15 T 5.0 Mm chapiro
 PneuAVD Firestone 195/65/15 T 6.6 Mm -
 PneuAVG Firestone 195/65/15 T 5.7 Mm
 PneuARD 195/65/15 T 5.4 Mm chapiro