

## Rapport d'évaluation

[Export PDF](#)
[Export Photo](#)

### Détails véhicule

VIN	VF1R98008 61915448	Constructeur	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FC-592-PT	Modèle	Clio 0.9 TCE 90	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/12/2018	Année	2018	Couleur	Gris Métal
Odometre	43 181 km	Cylindrée	898	Capitonnage	Beige
Energie	-	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	5		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation 31/08/2020

Parc FLEURY



### Equipements génériques

Climatisation manuelle  
 Régulateur de vitesse  
 Système de navigation  
 Antibrouillards  
 Radars de recul

### Éléments amovibles


Roue de secours  
 Cric  
 Plage arrière



### Documents techniques

### Pneumatiques

Continental 195/55/16 H Eté 3.0 mm



Continental 195/55/16 H Eté 4.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 6.0 mm



### Dommmages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Avant Gauche Rayure - Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Avant Droit Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure - Forfait réparation	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Dossier de siège tissu Avant Gauche Troué Diamètre (mm) > 4 Smart Repair
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Arrière Gauche Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Entrée de porte Arrière Gauche Rayure - Réparation	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Lustrage
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Enfoncement - Forfait réparation	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Arrière Droit Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Enfoncement - Smart Repair	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjo. montant de porte Avant Droit Coupé - Echange
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Entrée de porte Avant Droit Enfoncement - Smart Repair	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Brin d'antenne - Cassé - Acceptable (Pour mémoire)

[Export PDF](#) [Export Photo](#)