













Détails véhicule

VIN	WF0AXXWPM AJJ13139	Marque	FORD	Date d'entretien	-
Immatriculation	FA-663-FK	Modèle	KUGA 1,5 120CV 4X2 GPS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/09/2018	Année	2018	Couleur	
Odometre	33 545 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Inconnue
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/08/2020	Parc	Nice NCEC96		
					
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Roue de secours	✓
Plage arrière	✓

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Hankook 235/55/17 W Eté 7.0 mm



Hankook 235/55/17 W Eté 7.0 mm



--/ Galette 7.0 mm

Michelin 235/55/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 235/55/17 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



2



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation



3



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation







4



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante alu 17'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cendrier</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Cendrier	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Cendrier																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								