









### Détails véhicule

VIN	VF3LPHNST KS093486	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-894-QT	Modèle	308 1.2 PureTech 130 5p	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/02/2019	Année	2019	Couleur	Noir Métal
Odometre	49 466 km	Cylindrée	1199	Capitonnage	Beige
Carburant	-	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	6		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/09/2020	Parc	FLEURY		
					
					

### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓



### Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques






Clef Plip	✓
-----------	---

### Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 2.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 2.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Galette 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Eté 3.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 3.0 mm		

### Dommages

1		Elément	Pneu	2		Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Usé			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation													
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								