

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZR KS257542	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-509-VK	Modèle	5008 V2 ALL BHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/06/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	41 203 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	102
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/09/2020	Parc	HORDAIN	
				
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation
Cric	✓	Carnets de bord
Cache bagages	✗	Double clefs

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm	

Dommages

1		Elément Cache bagages Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	2		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
3		Elément Spoiler Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

5		Elément Feu clignotant latéral Position Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	6		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait
7		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	8		Elément Entrée de porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
9		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Extension d'aile Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
11		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	12		Elément Baguette de Pare-choc Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Echange
13		Elément Hayon ou malle Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	14		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
15		Elément Entrée de porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	16		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
17		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait	18		Elément Ciel de pavillon Position - Dommages Tâché Intensité - Opération Pour mémoire
19		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture	20		Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm