

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBHZWHS232090	Plaque d'immatriculation	EQ-759-JH	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	78851	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Blanc	Couleur intérieure	Gris
Série	3008(2) BD120 ACT BUS BA	ETG Code	0185770	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	15/06/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	15/06/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	CAT Quincieux	Date d'arrivée	15/06/2020 17:18:15
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	08/09/2017
Ville		Ville		Date de fabrication	08/09/2017
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6627 - 3892209
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	15/06/2020 17:18:15
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	CAT Quincieux				

### ACCESSOIRES

#### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Unknown	17	215/65	Été
Arrière Gauche	7 mm	Unknown	17	215/65	Été
Avant Droite	7 mm	Unknown	17	215/65	Été
Avant Gauche	7 mm	Unknown	17	215/65	Été

#### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
2	Bande de protection de passage de roue (Droite)	Rayé	Remplacer	
3	Bouclier de pare-chocs	Rayé	15 cm - 20 cm	
4	Pare-pierres	Cassé	Remplacer	
5	Porte avant (Gauche)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
6	Porte arrière (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
7	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
8	Divers carrosserie - Avant Gauche	Grêlé	>50%, Sévère	

#### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.








#### Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

#### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
					
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;
					
Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
					
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
					
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
					
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
					
Ref 8 ;	Ref 8 ;				Ref 8 ;