

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LCBZHJS107098	Plaque d'immatriculation	EV-726-EJ	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	78885	Type de carrosserie	Break
Modèle	308 SW BUSINESS (05/2017)	Couleur extérieure	Noir	Couleur intérieure	Gris
		Série	308 SW 1.6 BlueHDi 120ch S&S BVM6 BC Active Business	ETG Code	0193586
HP	120 / 88	Cylindrée du moteur	1560	Année	2018
Sièges	5	Transmission	Traction avant	Portières	5
Type boîte de vitesses	Boîte manuelle	Cyl. moteur	4	Rapport	6
Trim		Pays d'enregistrement		Cyl. Régler	Ligne
Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	13/10/2020	Pays de fabrication	
Analyse principale	13/10/2020	Entretien		Turbo / Suralimenté :	pas d'information
N° de compte		Nom de société	ALD	Date d'entretien	
Date d'arrivée	13/10/2020 01:53:05	Adresse		Lieu d'inspection	CAT AULNAY
Date 1ère immatriculation	18/02/2018	Ville		Adresse	
Date de fabrication	18/02/2018	État / Province / Code postal		Ville	
N° d'inspection - ID	4653 - 3994771	N° tél.		État / Province / Code postal	
Date de requête		Date d'envoi du CR		N° tél.	
Date d'inspection	13/10/2020 01:53:05	Date d'impression		Concessionnaire prix d'achat	0
Référence W		Cour	CAT AULNAY	Certificat de test Num.	

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Bridgestone	16	205/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Bridgestone	16	205/55	Été
Avant Droite	7 mm	Bridgestone	16	205/55	Été
Avant Gauche	7 mm	Bridgestone	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Arrière droit 205/55R16, 6mm, Bridgestone, Été	Éraflé	Remplacer	
3	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
4	Garniture inf. porte à battant/hayon	Éraflé	25 cm - 30 cm	
5	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	6 cm - 8 cm	
6	Porte arrière (Gauche)	Malfaçon	Voir Photos	
7	Panneau latéral (Droite)	Malfaçon	Voir Photos	
8	Toit	Cabossé	3 cm - 4 cm	
9	Jante aluminium arrière (Gauche)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
10	Panneau latéral (Droite)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
11	Porte arrière (Droite)	Malfaçon	Voir Photos	
12	Porte avant (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 1 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 2 ; 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 2 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 8 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;		