

Détails véhicule

VIN	VF3CUBHY6 JY086969	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-678-MQ	Modèle	2008R STY 16BHDI 100CH BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/05/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	73 206 km	Cylindrée	-	Capitonnage	59FM
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	97
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/09/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

Pneumatiques

Kleber 195/60/16 V Eté 5.0 mm		Kleber 195/60/16 V Eté 4.7 mm	
Goodyear 195/60/16 V Eté 5.3 mm		Goodyear 195/60/16 V Eté 4.3 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	Elément	Enjoliveur 16'
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Pour mémoire	Opération	Forfait réparation
2					
3		Elément	Enjoliveur 16'	Elément	Enjoliveur 16'
		Position	Arrière Droit	Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Forfait réparation	Opération	Forfait réparation
4					

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Insonorisant capot Position - Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	6		Elément Pare-brise Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Réparation
7		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	8		Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
9		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	10		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
11		Elément Bloc feu AR (d'aile) Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	12		Elément Pare-choc complet Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
13		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	14		Elément Enjoliveur de poignée extérieure de porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
15		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	16		Elément Tapis Position - Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair
17		Elément Feu clignotant latéral Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	18		Elément Capot Position - Dommages Dépôt chimique Intensité - Opération Réparation
19		Elément Joint de vitre Position Arrière Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	20		Elément Ciel de pavillon Position - Dommages Brûlé Intensité - Opération Pour mémoire

DEKRA Automotive Solutions

	Elément	Eléments adjacents		Elément	Prise en charge
21	NO IMAGE AVAILABLE	-	22	NO IMAGE AVAILABLE	-
	Position	-		Position	-
	Dommages	-		Dommages	-
	Intensité	-		Intensité	-
	Opération	Peinture		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Kleber 195/60/16 V 4.7 Mm
PneuARD Goodyear 195/60/16 V 4.3 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/16 V 5.3 Mm
PneuAVG Kleber 195/60/16 V 5.0 Mm
Process kilométrage modifié