

Détails véhicule

VIN	VF3CCHNPN JW142370	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-508-YB	Modèle	208 1.2 PURETE 110CVAUTO FR ONLY	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/11/2018	Année	2018	Couleur	Blanc Laque
Odometre	51 914 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Blanc
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	21/11/2022
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/10/2020	Parc	Lyon LYSC96	     	
   					

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Hankook 205/45/17 V Eté 6.6 mm		Hankook 205/45/17 V Eté 6.6 mm	
Michelin 205/45/17 V Eté 5.2 mm		Michelin 205/45/17 V Eté 4.6 mm	

Dommages

1		Elément	Jante alu 17"	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante alu 17"																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Jante alu 17"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair													
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								