









**Détails véhicule**

VIN	VF3MICYHZR KL023447	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-325-CS	Modèle	5008 V2 ALL BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	16 329 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	102
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	26/10/2020	Parc	VITROLLES		
					
					

**Équipements génériques**

--

**Éléments amovibles**

Roue de secours	✓
Cache bagages	✗





**Documents techniques**








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

**Pneumatiques**

Michelin 225/55/18 V Été 4.7 mm		Michelin 225/55/18 V Été 4.4 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Été 5.7 mm		Michelin 225/55/18 V Été 5.3 mm		

**Dommages**

1		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	2		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
	Élément	Baguette de Pare-choc																							
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Élément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Élément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Élément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
	Élément	Aile																							
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Élément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cache bagages</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Cache bagages	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Cache bagages																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.4 Mm