

Détails véhicule



VIN	VF3PSCFBD JR238812	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-028-LX	Modèle	108 5P ALL VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/03/2019	Année	2019	Couleur	GRIS GALLIUM MÉTALLI
Odometre	30 484 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation







Date d'évaluation	13/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					






Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Eté 5.3 mm		Continental 165/60/15 H Eté 3.5 mm		-/- Galette 7.0 mm
Continental 165/60/15 H Eté 5.3 mm		Continental 165/60/15 H Eté 5.0 mm		

Dommages

1		Elément	Tapis	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
3		Dommages	Coupé	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
5		Opération	Smart Repair	6		Opération	Réparation
		Elément	Baguette de Pare-choc			Elément	Bas de caisse
		Position	Avant Droit			Position	Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair
		Elément	Porte			Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
9		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 15"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Jante spéciale 15"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Jante spéciale 15"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
11		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Continental 165/60/15 H 5.0 Mm
 PneuAVD Continental 165/60/15 H 3.5 Mm
 PneuARG Continental 165/60/15 H 5.3 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVG Continental 165/60/15 H 5.3 Mm