

### Détails véhicule

VIN	VF3CCHNZ6 JT051999	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EZ-377-FJ	Modèle	208 1.2 PURETECH 110 CV FR ONLY	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/07/2018	Année	2018	Couleur	Gris Métal
Odometre	59 547 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	23/07/2022
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/11/2020	Parc	Lyon   LYSC96				
							
							

### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓


### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓
CD ROM Navigation international	✓

### Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.2 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.5 mm	

### Dommages

1		Elément Jante alu 16'	Pare-choc complet
		Position Avant Gauche	Avant
		Dommages Rayure	Rayure
		Intensité -	-
		Opération Réparation	Réparation
2			

<b>3</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>4</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Bas de caisse																						
Position	Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>5</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	-	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>6</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Tapis																						
Position	-																						
Dommages	Brûlé																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>7</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Planche de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Planche de bord	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>8</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Latéral Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Planche de bord																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Feu clignotant latéral																						
Position	Latéral Droit																						
Dommages	Cassé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						