










Détails véhicule

VIN	VF3PSCFBD JR237599	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-445-LX	Modèle	108 5P ALL VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/03/2019	Année	2019	Couleur	GRIS CARLINITE MÉTAL
Odometre	35 343 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation






Date d'évaluation	09/11/2020	Parc	HORDAIN		
					
					
					

Équipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques





Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓




Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Été 3.4 mm			Continental 165/60/15 H Été 3.3 mm	
Continental 165/60/15 H Été 5.0 mm			Continental 165/60/15 H Été 4.6 mm	

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Élément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	2		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Élément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
	Élément	Pneu																							
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Élément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
3		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Élément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
	Élément	Pare-choc complet																							
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Élément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Aile
		Position	Arrière			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair
7		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuARG Continental 165/60/15 H 5.0 Mm
 PneuAVD Continental 165/60/15 H 3.3 Mm
 PneuAVG Continental 165/60/15 H 3.4 Mm
 PneuARD Continental 165/60/15 H 4.6 Mm