

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBZHHS315241	Plaque d'immatriculation	ES-671-RF	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	79443	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Gris Foncé	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD120 BC ACT BUS	ETG Code	0185768	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	19/11/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	19/11/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	19/11/2020 16:07:22
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	12/12/2017
Ville		Ville		Date de fabrication	12/12/2017
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3766 - 4030896
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	19/11/2020 16:07:22
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Michelin	17	215/65	Été
Arrière Gauche	5 mm	Michelin	17	215/65	Été
Avant Droite	5 mm	Michelin	17	215/65	Été
Avant Gauche	4 mm	Michelin	17	215/65	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
3	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	8 cm - 10 cm	
4	Porte arrière (Gauche)	Éraflé	4 cm - 6 cm	
5	Porte arrière (Droite)	Cabossé	25 cm - 30 cm	
6	Couvercle inférieur (Droite)	Éraflé	Remplacer	
7	Porte avant (Gauche)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
8	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	4 cm - 6 cm	
9	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	6 cm - 8 cm	
10	Pare-brise teinté avec détecteur pluie	Ecaillé	0.5cm - 1cm	
11	Toit	Cabossé	3 cm - 4 cm	
12	Moulure	Cassé	Remplacer	
13	Aile (Gauche)	Éraflé	8 cm - 10 cm	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »



















Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 2 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;
				
Ref 13 ;				