

Détails véhicule

VIN	VF3LCYHZP JS254835	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FR999EP	Modèle	308 SW ACTIVE BLUEHDI 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/06/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	46 967 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BREAK 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	96
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/10/2020	Parc	HORDAIN
			
			
			


Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
Cache bagages	✓	Double clefs	✗


Pneumatiques

205/55/16 V Eté 7.0 mm nexen		205/55/16 V Eté 5.0 mm nexen	
205/55/16 V Eté 5.6 mm nexen		205/55/16 V Eté 5.6 mm nexen	

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange
2			
3		Elément Jante alu 16' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	Elément Kit réparation phare Position Avant Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
4			

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Support de calandre Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	6		Elément Calandre Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
7		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	8		Elément Enjoliveur d'antibrouillard Position Avant Gauche Dommages Déréglé Intensité - Opération Réglage
9		Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
11		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Hayon ou malle Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
13		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	14		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
15	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	16		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
17	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

Commentaires

PneuAVG 205/55/16 V 7.0 Mm nexen
PneuAVD 205/55/16 V 5.0 Mm nexen
PneuARG 205/55/16 V 5.6 Mm nexen
PneuARD 205/55/16 V 5.6 Mm nexen