


Détails véhicule

VIN	VF7VFAKH JZ109418	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-665-GA	Modèle	JUMPY FG XL BHD1 120 S&S BVM6 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/10/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	41 412 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OVFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON TAILLE XL	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	139
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 01/12/2020 Parc HORDAIN



Equipements génériques


Eléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Outils de bord	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques




Continental 215/65/16 T Eté 5.0 mm













Continental 215/65/16 T Eté 5.0 mm

Continental 215/65/16 T Eté 8.0 mm

Continental 215/65/16 T Eté 7.0 mm

Dommages

1	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Destickage	2		Elément	Pare-brise
		Position	-			Position	-
3	NO IMAGE AVAILABLE	Dommages	Non réalisé	4	NO IMAGE AVAILABLE	Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait			Opération	Echange
		Elément	Pare-choc complet			Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Pour mémoire

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Latéral Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Latéral Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7	NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral inférieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral inférieur	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège mixte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Percé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège mixte	Position	Avant Gauche	Dommages	Percé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Panneau latéral inférieur																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Assise de siège mixte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Percé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Ciel de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Percé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Ciel de pavillon	Position	Avant	Dommages	Percé	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Ciel de pavillon																								
Position	Avant																								
Dommages	Percé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
13	NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pavillon																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Bas d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Bas de caisse																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	18	NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange	20	NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-boue</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Pare-boue	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Bas de caisse																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pare-boue																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								

21	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Aile	22	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Pneu 16'
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Coupé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Peinture			Opération	Echange
23	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Kit réparation phare	24	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture
25	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Eléments adjacents	26	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	-			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Peinture			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Continental 215/65/16 T 5.8 Mm
 PneuAVD Continental 215/65/16 T 5.3 Mm
 PneuARG Continental 215/65/16 T 8.0 Mm
 PneuARD Continental 215/65/16 T 7.8 Mm