

Détails véhicule

VIN	VF3PSCFB JR237632	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-527-CS	Modèle	108 5P ACT VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	INCONNUE
Odometre	19 442 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/12/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles	Documents techniques
Roue de secours	✓
Outilage de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 165/65/14 T Eté 3.7 mm		Continental 165/65/14 T Eté 3.5 mm		-/- Galette 4.0 mm
Continental 165/65/14 T Eté 5.4 mm		Continental 165/65/14 T Eté 5.1 mm		

Dommages

1		Elément Pneu	Double clefs
		Position Avant Gauche	-
		Dommages Usé	Manquant
		Intensité -	-
		Opération Echange	Pour mémoire
2		NO IMAGE AVAILABLE	

DEKRA Automotive Solutions

3 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Sur tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Sur tapis	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	4 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Sur tapis																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Pneu																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Usé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
5 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
7 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait échange</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Forfait échange	8 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Brin d'antenne																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait échange																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
9 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Béquet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Béquet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Béquet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Pavillon																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
11 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	12 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Aile																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
13 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Continental 165/65/14 T 3.5 Mm
PneuARD Continental 165/65/14 T 5.1 Mm
PneuARG Continental 165/65/14 T 5.4 Mm
PneuAVG Continental 165/65/14 T 3.7 Mm
PneuAR -/- Galette 4.0 Mm
Process kilométrage modifié