

Détails véhicule

VIN	VF3CCYHYP KW019555	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-912-CS	Modèle	208R 5P ACT BHD1 100CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	29 977 km	Cylindrée	-	Capitonnage	7BFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 10/12/2020 Parc FOS SUR MER - FILIPPI

Équipements génériques

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Front Left: Kleber 185/65/15 T Eté 4.1 mm
 Front Right: Kleber 185/65/15 T Eté 3.5 mm
 Rear Left: Kleber 185/65/15 T Eté 5.7 mm
 Rear Right: Kleber 185/65/15 T Eté 7.0 mm
 Spare: -/- Galette 7.0 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange
		Elément	Enjoliveur 15"			Elément	Aile
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 15'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Enjoliveur 15'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plage arrière</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Plage arrière																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Kleber 185/65/15 T 5.7 Mm
 PneuAVG Kleber 185/65/15 T 4.1 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVD Kleber 185/65/15 T 3.5 Mm
 PneuARD Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm