

Détails véhicule

VIN	VF70PHNPJ KE516231	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	PE-X1006	Modèle	C4 CACTUS R PTECH 110 S&S BVM6 FEEL BUSI	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/03/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	37 899 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation 29/10/2020 Parc HORDAIN



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Outils de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques



Goodyear 205/55/16 V Eté 3.7 mm








Goodyear 205/55/16 V Eté 3.2 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.3 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 4.7 mm

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Révision</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Révision	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
	Elément	Révision																							
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 16"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Jante alu 16"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	-	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Tapis																								
Position	-																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Haut de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.3 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 3.7 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 3.2 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 4.7 Mm
 Process kilométrage modifié