

**Détails véhicule**

VIN	VF3LCYHZP JS288878	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FR735NW	Modèle	308R V2 SW ALL BHDI 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/06/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	60 786 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BREAK 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	100
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	21/10/2020	Parc	HORDAIN	
				
				
				


**Equipements génériques**

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Kleber 225/45/17 V Eté 6.4 mm		Kleber 225/45/17 V Eté 6.5 mm	
Kleber 225/45/17 V Eté 7.0 mm		Kleber 225/45/17 V Eté 6.8 mm	

**Dommages**

1		Elément Jante spéciale 17'	Pneu
		Position Avant Gauche	Position Avant Gauche
		Dommages Rayure	Dommages Coupé
		Intensité -	Intensité -
		Opération Forfait réparation	Opération Echange
2		Elément Pneu	
		Position Avant Gauche	Position Gauche
		Dommages Coupé	Dommages Enfoncement
		Intensité -	Intensité -
		Opération Réparation	Opération Réparation
3		Elément Aile	
		Position Avant Gauche	Position Gauche
		Dommages Rayure	Dommages Enfoncement
		Intensité -	Intensité -
		Opération Lustrage	Opération Réparation
4		Elément Coquille de rétroviseur	
		Position Gauche	
		Dommages Enfoncement	Dommages Enfoncement
		Intensité -	Intensité -
		Opération Réparation	Opération Réparation

## DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Feu clignotant latéral Position Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	6		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
7		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	8		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
9		Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
11		Elément Révision Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Pour mémoire	12		Elément Pavillon Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
13		Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	14		Elément Entrée de porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
15		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	16	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Aile Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire
17		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	18	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Grille de pare-chocs Position Avant Droit Dommages Déréglé Intensité - Opération Réglage
19	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Capot Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	20		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>21</b>  <span style="color: green;">● ● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Jante spéciale 17'</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	<b>22</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Jante spéciale 17'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait réparation																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>23</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

**Commentaires**

PneuAVD Kleber 225/45/17 V 6.5 Mm  
PneuAVG Kleber 225/45/17 V 6.4 Mm  
PneuARG Kleber 225/45/17 V 7.0 Mm  
PneuARD Kleber 225/45/17 V 6.8 Mm