

Détails véhicule

VIN	VF3LBYHZP KS082717	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-908-CS	Modèle	308R V2 ALL BHD1 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	25 684 km	Cylindrée	-	Capitonnage	66FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	92
Portes	5	Vitesses	4		






Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					
					





Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques



Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Kit roue secours Complet	✓	Carnet de garantie	✓
Outils de bord	✓	Carnets de bord	✓
Cric	✓	CD ROM Navigation National	✓
Plage arrière	✓	CD ROM Navigation international	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 3.0 mm			Goodyear 205/55/16 V Eté 3.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 4.4 mm			Goodyear 205/55/16 V Eté 3.6 mm	

Dommages

1		Elément	Pneu	2		Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Droit
3		Dommages	Coupé	4		Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange
		Opération	Echange			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Spoiler																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Bas de caisse																								
Position	Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 3.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 3.0 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 3.6 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 4.4 Mm