

### Détails véhicule

VIN	VF3CCYHYP KW022099	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-759-CR	Modèle	208R 5P GT LINE BHDI 100 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	33 749 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFS
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
			
			
			

### Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗
Crochet de remorquage	✓		



### Pneumatiques

Michelin 205/45/17 V Eté 5.2 mm		Michelin 205/45/17 V Eté 4.8 mm		-/- Galette 4.0 mm
Michelin 205/45/17 V Eté 6.2 mm		Michelin 205/45/17 V Eté 5.8 mm		

### Dommages

1		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
3		Elément Sur tapis Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	4		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait

## DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	6		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
7		Elément Lèche vitre Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	8		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
9		Elément Aile Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Feu clignotant latéral Position Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
11		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	12		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
13		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	14		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
15		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	16		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
17		Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

## Commentaires

PneuAVD Michelin 205/45/17 V 4.8 Mm  
 PneuAVG Michelin 205/45/17 V 5.2 Mm  
 PneuAR -/- Galette 4.0 Mm  
 PneuARG Michelin 205/45/17 V 6.2 Mm  
 PneuARD Michelin 205/45/17 V 5.8 Mm