

### Détails véhicule

VIN	VF3CCHMMP KT015734	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-352-CS	Modèle	208R 5P ACT PTECH 68 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	Bleu Encre
Odometre	29 579 km	Cylindrée	-	Capitonnage	7BFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	105
Portes	5	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	
				
				
				

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗
Crochet de remorquage	✓		

### Pneumatiques

Bridgestone 185/65/15 T Eté 3.7 mm		Bridgestone 185/65/15 T Eté 3.0 mm		Bridgestone 185/65/15 T Eté 8.0 mm
Bridgestone 185/65/15 T Eté 6.0 mm		Bridgestone 185/65/15 T Eté 6.0 mm		

### Dommages

1		Elément	Pneu	Elément	Enjoliveur 15'
		Position	Avant Gauche	Position	Avant Gauche
		Dommages	Usé	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Echange	Opération	Pour mémoire
2					
3		Elément	Double clefs	Elément	Plage arrière
		Position	-	Position	Arrière
		Dommages	Manquant	Dommages	Coupé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Pour mémoire	Opération	Echange
4					

<b>5</b>  Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	<b>6</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Enjoliveur 15' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
<b>7</b>  Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	<b>8</b>  Elément Feu clignotant latéral Position Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
<b>9</b>  Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>10</b>  Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
<b>11</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<b>12</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

### Commentaires

PneuAVD Bridgestone 185/65/15 T 3.0 Mm  
 PneuAVG Bridgestone 185/65/15 T 3.7 Mm  
 PneuAR Bridgestone 185/65/15 T 8.0 Mm  
 PneuARG Bridgestone 185/65/15 T 6.0 Mm  
 PneuARD Bridgestone 185/65/15 T 6.0 Mm