

Détails véhicule

VIN	VF3MCHYZJ KL025600	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-345-CS	Modèle	5008 V2 GT LINE BHD1 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	17 384 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	111
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation


Date d'évaluation	09/12/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques




Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✗






Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 5.2 mm		Michelin 225/55/18 V Été 4.9 mm		--/ Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Été 5.9 mm		Michelin 225/55/18 V Été 5.7 mm		

Dommages

1		Elément	Cache bagages	2		Elément	Aile
		Position	-			Position	Arrière Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Pour mémoire
3		Elément	Extension d'aile	4		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Poignée de porte extérieure																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

adblue a prévoir, 1000km restant
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.9 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm