

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSR KS098701	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-243-CS	Modèle	3008 V2 ALL PTECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	SMART GREY MÉTALLISÉ
Odomètre	29 587 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	115
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/12/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓		

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 3.3 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 4.9 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.4 mm	

Dommages

1		Elément Entrée de porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	2		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange
3		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4		Elément Spoiler Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
7  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Bandeau de hayon</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Bandeau de hayon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Bandeau de hayon																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
9  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Prise en charge</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Peinture</td> </tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.9 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm