

Détails véhicule

VIN	VR3ERHNP2 KJ852835	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	3606LCP	Modèle	RIFTER ACT PTECH 110 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/11/2019	Année	2019	Couleur	BLEU BIRMAN MET.VERN
Odometre	24 573 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OBFE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	81
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/12/2020	Parc	AMBERIEU (ORTRANS)		
					
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 215/65/16 H Eté 4.2 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 4.2 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 7.0 mm
Michelin 215/65/16 H Eté 5.2 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 5.0 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Extension d'aile
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Lustrage
		Elément	Bas de Pare-choc			Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
		Position	Avant			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait échange</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Forfait échange
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Brin d'antenne																								
Position	-																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait échange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Inférieur</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Garniture de hayon ou malle	Position	Inférieur	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Garniture de hayon ou malle																								
Position	Inférieur																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Michelin 215/65/16 H 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 215/65/16 H 4.2 Mm
 PneuARG Michelin 215/65/16 H 5.2 Mm
 PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 215/65/16 H 4.2 Mm