

Détails véhicule					
VIN	VR3ECYHYC KJ650622	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	7726KWN	Modèle	RIFTER ACT BHD1 100 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/04/2019	Année	2019	Couleur	BLEU BIRMAN MET.VERN
Odometre	31 110 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OBFE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	75
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	14/12/2020	Parc	AMBERIEU (ORTRANS)		
					
					












Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Roue de secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Outils de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie <input checked="" type="checkbox"/>

### Pneumatiques

Michelin 215/65/16 H Eté 2.5 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 3.3 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 7.0 mm
Michelin 215/65/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 4.8 mm		

### Dommages

1		Elément	Carnet de garantie	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Réparation
		Elément	Coquille de rétroviseur			Elément	Porte
		Position	Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Lustrage

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Latéral Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Bas d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Bas d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Latéral Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Latéral Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Vitre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Vitre	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Baguette de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Vitre																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuARG Michelin 215/65/16 H 5.0 Mm  
 PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 215/65/16 H 2.5 Mm  
 PneuAVD Michelin 215/65/16 H 3.3 Mm  
 PneuARD Michelin 215/65/16 H 4.8 Mm